

ロードコースとスーパースピードウェイの 被害状況および経過について

ツインリンクもてぎ(栃木県茂木町)では、東日本大震災により、ロードコースとスーパースピードウェイの一部に、路面のうねりや亀裂が発生するなどの被害を受けました。

プロドライバー、ライダーの方々の協力を得て、実際の走行による安全チェックを実施した結果、レーシングスピードによる走行が困難な箇所が多数指摘されました。

併せて専門家による測量を実施したところ、指摘された箇所では地盤の沈下や隆起が認められ、その規模は最大で18cmであることも確認されました。

また、グランドスタンド最上段にある、VIPスイート等の建物にも壁面の損壊などにより、利用できない箇所があります。

現在、早期の営業再開を目指し、施工方法・工程の確認を進めておりますが、規模の大きい工事を必要とする復旧作業にあたっては、資材調達や作業要員の確保に支障をきたすところもあり、万全な状態への復旧には、相当の時間を要する事が予想されております。

現在、6月中の再開を目指して、復旧活動を進めております。

関係各位には、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

ツインリンクもてぎの情報

ツインリンクもてぎホームページ	: http://www.twinring.jp/
ツインリンクもてぎモバイルホームページ	: http://mobile.twinring.jp/
営業に関するお問い合わせ先	
ツインリンクもてぎ代表電話	: 0285-64-0001
ツインリンクもてぎ予約電話	: 0285-64-0489